

Eskilstuna



Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2017:10 - OVK 3

Fastighet: **Forsen 2**

Adress: **Kyrkogatan 11 A-Ö, Eskilstuna**

Byggnad: **Flerfamiljshus**

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: LB01	Bostäder	2021-09-23	Godkänd	2024-09-23
2: LB02	Bostäder	2021-10-11	Godkänd	2024-10-11
3: LB03	Bostäder	2021-10-12	Godkänd	2024-10-12
4: LB04	Bostäder	2021-10-13	Godkänd	2024-10-13
5: LB05	Bostäder	2021-10-14	Godkänd	2024-10-14
6: LB06	Bostäder	2021-10-14	Godkänd	2024-10-14
7: LB07	Bostäder	2021-09-20	Godkänd	2024-09-20
8: LB08	Bostäder	2021-09-21	Godkänd	2024-09-21
9: LB09	Bostäder	2021-09-24	Godkänd	2024-09-24
10: LB11	Bostäder	2021-09-24	Godkänd	2024-09-24

Besiktningssman: Oscar Höglund

Behörighet: K

Företag: Eskilstuna Ventilationsrensning AB

Adress: Fraktgatan 9, Eskilstuna

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift, Oscar Höglund